



Viaduc de l'Escoudé Sarrance

Photos: GéolVal 23/02 2022



La pile nord est ancrée sur des marnes schisteuses ici pratiquement verticales (C_1 Albien Crétacé inf)

La pile sud est ancrée sur une terrasse alluviale
(Fz alluvions subactuelles et du Wurm 3)
Suite aux intempéries, le mur de soutènement protégeant cette terrasse est s'effondré.



Vue sur le viaduc, depuis le lit mineur du Gave en rive droite, le 23 fev